



ООО «ЛИФТ-СЕРВИС»
238300, РФ, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 36, пом. 2
ИНН 3906273595, КПП 390601001, ОГРН 1123926050346
svc@lift-kaliningrad.ru

Акт
осмотра лифтового оборудования.

г. Калининград.

12 января 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика», гл. инженер ООО "Жилуправление-29" Авдоница Л.А. и представитель «Подрядчика», Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов «ООО Лифт-Сервис» Выхирко А.И., составили настоящий акт о том, что произвели обследование лифтового оборудования, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Черниговская, д. 19Д, п. 2 для выяснения причины шумной работы лифта.

При осмотре было выявлено: в результате естественного износа произошел разрыв пряди двух тяговых канатов.

Для восстановления безопасной работы лифта, требуется замена всех тяговых канатов лифта.

Во избежание ситуаций, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновению аварии при эксплуатации лифта, владельцу лифта рекомендуется приостановить эксплуатацию лифтового оборудования до замены тяговых канатов лифта.

Приложение: 1. Фото канатов 2 шт.

Представитель «Заказчика»

_____/ Авдонина Л. А./

Представитель «Подрядчика»



_____/ Выхирко А.И./



ООО «ЛИФТ-СЕРВИС»
238300, РФ, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 36, пом. 2
ИНН 3906273595, КПП 390601001, ОГРН 1123926050346
svc@lift-kaliningrad.ru





ООО «ЛИФТ-СЕРВИС»
238300, РФ, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 36, пом. 2
ИНН 3906273595, КПП 390601001, ОГРН 1123926050346
svc@lift-kaliningrad.ru

